

財團法人嘉義縣私立嘉惠教養院  
【新增建院舍大樓整建照片】

工地狀況說明：工程進度—挖土



地狀況說明：工程進度—PC 澆置



工地狀況說明：工程進度—基礎紮筋



工地狀況說明：工程進度-基礎紮筋



工地狀況說明：工程進度-接地線



工地狀況說明：工程進度- FS 板澆置



工地狀況說明：工程進度-基礎紮筋



工地狀況說明：工程進度-架置地標板模



工地狀況說明：工程進度-地標澆置



工地狀況說明：工程進度-地標拆模



工地狀況說明：工程進度-地標地柱拆模完



工地狀況說明：工程進度-基礎回填



工地狀況說明：工程進度-擋土牆架設模板底部



工地狀況說明：工程進度-擋土牆紮筋



工地狀況說明：擋土牆澆置



工地狀況說明：擋土牆架設模板



工地狀況說明：擋土牆架設模板



工地狀況說明：擋土牆澆置



工地狀況說明：擋土牆模板拆除



工地狀況說明：地樑模板組立



工地狀況說明：地樑灌漿



工地狀況說明：地樑拆模





工地狀況說明：安裝汗水處理設備



工地狀況說明：安裝排水設備



工地狀況說明：基礎土方回填



工地狀況說明：基礎配管





工地狀況說明：基礎土方灌水緊密及打 PC



工地狀況說明：油脂截留器安裝



工地狀況說明：壹層底板鋼筋綁紮



工地狀況說明：壹層底板水電配管



工地狀況說明：壹層鷹架搭設



工地狀況說明：壹層牆面模板組立及鋼筋綁紮



工地狀況說明：壹層牆面水電配管



工地狀況說明：壹層頂板模板組立及鋼筋綁紮



工地狀況說明：壹層頂板鋼筋綁紮及水電配管



工地狀況說明：壹層灌漿

