

【新增建院舍大樓整建照片】：工地狀況說明：工程進度—整樹



工地狀況說明：工程進度—整地



工地狀況說明：工程進度—挖土



工地狀況說明：工程進度—PC 澆置



工地狀況說明：工程進度—基礎紮筋



工地狀況說明：工程進度-基礎紮筋



工地狀況說明：工程進度-接地線



工地狀況說明：工程進度- FS 板澆置



工地狀況說明：工程進度-基礎紮筋



工地狀況說明：工程進度-架置地標板模



工地狀況說明：工程進度-地標澆置



工地狀況說明：工程進度-地標拆模



工地狀況說明：工程進度-地樑地柱拆模完



工地狀況說明：工程進度-基礎回填



工地狀況說明：工程進度-擋土牆架設模板底部



工地狀況說明：工程進度-擋土牆紮筋



工地狀況說明：擋土牆澆置



工地狀況說明：擋土牆架設模板



工地狀況說明：擋土牆架設模板



工地狀況說明：擋土牆澆置



工地狀況說明：擋土牆模板拆除

